



Stato di fatto e di conservazione del fabbricato

- 1) Degrado dell'impermeabilizzazione dei canali/gronde;
- 2) Fessurazioni;
- 3) Degrado dei cornicioni;
- 4) Degrado della tinteggiatura/intonaci (per infiltrazioni/percolazioni di umidità);
- 5) Degrado della tinteggiatura/intonaci (per risalita di umidità);
- 6) Degado della pavimentazione;
- 7) degrado degli infissi con tracce di ossidazione e ammaloramenti della verniciatura;
- 8) Lastre di marmo parzialmente distaccate
- 9) Lavabo
- 10) Quadro Elettrico
- 11) Fossa
- 12) Elettroventola di estrazione aria non funzionante
- 13) Sistema di aspirazione fumi



PROGETTO
Manutenzione Straordinaria
officine automobilistiche Monserrato

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE
ARST S.p.A.

PROGETTISTA
Ing. Francesco Sullis

COLLABORATORI
Ing. Fabio Luculano

ELABORATO
Stato di Fatto

CODICE ELABORATO
T-02

REV.	DATA	MODIFICHE	SCALA
0	LUGLIO 2021		
1			
2			
3			