

1 - ripristino cornicione solaio




- ripristino architrave in cls varco uscita autobus



2 - pulizia solaio da materiale vegetale/terroso (per una estensione di circa 65 m x 0,40 m)



3 - ripristino intonaci estradosso solaio



solaio n. 5 - foto a)



solaio n. 5 - foto b)



solaio n. 5 - foto c)




solaio n. 5 - foto d)



Rifacimento dell'impermeabilizzazione del
lastrico solare della Sede Territoriale
Automobilistica ARST in Piazza Matteotti,
Cagliari

PROGETTO ESECUTIVO

progettazione: Servizio Tecnico - ARST SpA
coordinatore: ing. Cristian De Muro
CSP: ing. Maurizio Meli



OGGETTO				NOME FILE	
PIANTA SOLAIO PENSILINA BUS				SCALA:	
				1:100	
REV.	MODIFICHE	DATA	ELABORAZIONE	TAVOLA	
0		05/09/2021	Servizio Tecnico ARST	3.70	
1	Revisione a regola d'arte	05/09/2021	Servizio Tecnico ARST		
2					
3					
4					